

環境モニタリング【振動】 月報(2019年1月)

工事名海老江下水処理場改築更新事業





2019.1月度 時間率振動レベルL_{10,1h} (○:管理値超過なし、■:1次管理値超過、▲:2次管理値超過、×:自主管理値超過、一:データの欠測

- >	11	///			
F	₽.	111	•	7	L

				1		敷地	-10, III 境界					
測定日		日	北	側	東	側	南	側	西	側	振動発生源	備考
			最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定		
1	مار	AM PM	29.8	0	22.2	0	23.9	0	32.4	0		
1		PM	30.0	0	21.6	0	23.0	0	36.5	0		
2	水		31.2	0	24.5	0	25. 1	0	33.8	0		
۷	//\	PM	30.3	0	22.6	0	24.1	0	54.8	0		
3	木		30.6	0	24.4	0	25. 2	0	50.6	0		
0	/ `	PM	30.3	0	22.6	0	24.0	0	60.3	0		
4	金		32.8	0	26.6	0	27.3	0	59.7	0		
1	11/2	PM	32.2	0	25. 2	0	26.0	0	60.0	0		
5	+		33.6	0	27.1	0	27.7	0	32.7	0		
Ľ			33.3	0	26.3	0	26.9	0	60.4	0		
6	日		31.5	0	23. 1	0	24.4	0	31. 9	0		
		_	30.7	0	23.3	0	25. 4	0	34.9	0		
7	月		53.7	0	41.5	0	43.5	0	59. 9	0		
			54.0	0	42.5	0	43.4	0	60.5	0		
8	火		49.0	0	43.9	0	44. 2	0	60.4	0		
		_	48.6	0	42. 5 46. 1	00	42. 6 43. 5	00	60. 7 60. 5	00		
9	水		45. 3 45. 6	0	44. 7	0	42. 9	0	60. 7	0		
			46. 9	0	44. 7	0	42. 9	0	45. 9	0		
10	木		46. 9	0	43. 1	0	43.6	0	45. 9	0		
	_		48.5	0	42. 3	0	42. 9	0	46. 1	0		
11	金		46. 7	0	42. 3	0	42. 2	0	60. 8	0		
			36. 9	0	30. 4	0	31. 3	0	39. 5	0		
12	土		35. 7	0	29. 0	0	30.0	0	34. 3	0		
-	Η.		32.5	O	24. 4	Ö	25. 7	Ö	59.8	Ö		
13	日		31.7	0	25. 0	0	25. 5	0	60.6	0		
1.4	ī		33.6	Ö	27. 3	Ö	28. 2	Ö	46. 9	Ö		
14	月		33. 1	Ō	26. 2	Ō	27.6	0	60.9	Ō		
1.5	٠١.	ΛM	44. 4	Ō	44.0	Ō	43.3	Ō	44.3	Ō		
15	火		43.6	0	45.2	Ō	44.8	Ō	60.9	0		
1.6	→lv	_	44.2	0	44.4	0	43.3	0	48.1	0		
16	水		43.7	0	43.8	0	42.6	0	46.8	0		
17	+	AM		0	41.8	0	41.3	0	48.6	0		
	木	PM	47.4	0	41.3	0	40.3	0	60.7	0		

	1 1	11 1 1	\sim	11.0	\sim	10.0	\sim		_	
1次	管理信	直:67	dB. 27	欠管理	值:7	0dB.	自主管	? 理値	: 75dF	3

: É	主	管理	里値	超過	. –	: デー	タの	欠測)					単位 : dB					
Γ		測定日		敷地境界														
	測			定日		定日		北側		東側		南側		西側		振動発生源	備考	
L				最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定							
	18		AM		0	39.9	0	39.8	0	60.8	0							
L	10			43.9	0	43.9	0	43.3	0	59.6	0							
	19			40.8	0	41.2	0	40.5	0	59.4	0							
L	13			41.9	0	44.8	0	43.2	0	59.7	0							
	20			31.6	0	24. 1	0	25. 1	0	58.0	0							
L				31.4	0	24. 2	0	24.9	0	60.2	0							
	21	月		42.0	0	41.4	0	43.0	0	59. 3	0							
L			PM		0	44.6	0	47.0	0	59.7	0							
	22	火	AM	43.7	0	41.7	0	44.1	0	57.0	0							
F				51.5	0	43.5	0	45. 9	0	59. 9	0							
2	23	水		48.3	0	44. 2	0	45.5	0	59. 7	0							
F				47. 9	0	41. 9	0	43.6	0	59.8	0							
	24	木		47. 3 48. 6	0	41.8	0	42. 2	0	49. 8 49. 4	0							
H				47. 9	0	41.8	0	41.7	0	50.4	0							
	25			48. 4	0	42. 2	0	40.8	0	49.8	0							
H				48. 0	0	38. 5	0	39. 2	0	43.6	0							
	26	土		52. 5	Ö	39. 8	Ö	40. 2	0	43. 3	Ö							
F	0.5			32.0	0	25. 6	0	25. 9	0	40.8	0							
	27			31.6	Ö	24. 1	0	26.5	0	41.0	Ö							
F	00			50.7	Ö	43.6	Ö	43.3	Ö	49.8	Ö							
	28	月		48.8	0	43.6	0	43.3	0	49.5	0							
	20	مار	AM	44.8	0	41.5	0	40.6	0	49.9	0							
	29	火	PM	44.7	0	46.3	0	45.1	0	49.6	0							
	30	水	AM	45.3	0	47.6	0	45.6	0	49.1	0							
L		/1/	PM	46.7	0	47.6	0	45.9	0	48.7	0							
	31	*	AM	51.6	0	44. 4	0	46.6	0	49.6	0							
				L IAI	47. 3	0	43. 4	0	46.0	0	49.8	7 F. ID						

1次管理值:67dB、2次管理值:70dB、自主管理值:75dB

総評

2019年1月の時間率振動レベル(L10, 1h)の変動図より、工事作業による振動レベルの管理値超過はなかった。

東側、南側の測定値は、ほぼ同様の推移を示していたが、北側は測定値の変動が大きく、平日の日中の値が概ね40~50dBで推移していた。

敷地境界西側の振動レベルが、多地点に比べ大きくなる日があったため、1月18日に点検を実施した。しかしながら、その後も多地点に比べ振動レベルが大きくなる日があったため、1月24日に振動計の交換を行った。その後、敷地境界西側の振動レベルは他地点と同程度となった。

なお、振動計メーカーにて不具合の確認試験を実施したが、原因の特定はできなかった。ただし、 外気温の低下に伴い、振動計の基盤を覆う筐体(外部のノイズを遮蔽する箱)の接続部に不良が生 じ、ノイズが生じた可能性があるとの見解を受けた。